

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Управление "Водоканал"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	53	53	0	21	5	27	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	127	127	0	43	8	76	0	0	0
из них женщин	68	68	0	21	4	43	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	1	1	0	0	0	1	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Очистные сооружения канализации (с.Дмитриадовка)																						
1	Начальник очистных сооружений (Заведующий очистными сооружениями)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Заместитель начальника (Заместитель заведующего очистными сооружениями)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Инженер-технолог	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

4	Сменный мастер (Мастер) Главная канализационная насосная станция	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Мастер	3.1	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Оператор пульты управления 3 разряда	3.1	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
7	Машинист насосных установок 4 разряда	3.1	3.2	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
8	Оператор на решетках 3 разряда (Оператор на решетке) Насосная станция сырого осадка	3.1	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
9	Машинист насосных установок 3 разряда	3.1	3.2	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10	Оператор на отстойниках 3 разряда Иловая насосная станция	3.1	3.2	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
11	Машинист насосных установок 3 разряда	3.1	3.2	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
12	Оператор на аэротенках 3 разряда	3.1	3.2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
13	Оператор на вторичных отстойниках 3 разряда (Оператор на отстойниках)	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
14A	Оператор на иловых площадках 2 разряда	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
14-1A (14A)	Оператор на иловых площадках 2 разряда Производственная площадка «Песколовка»	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
15	Оператор на песколовках 2 разряда (Оператор на песколовках и жироловках) Хлораторная	3.1	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
16	Оператор хлораторных установок 3 разряда (Оператор хлораторной установки) Воздуховная станция	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
17	Мастер	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
18	Машинист компрессорных установок 5 разряда	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 5 разряда (Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
		-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

	<i>Котельная</i>																						
20	Мастер котельной	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21A	Оператор котельной 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21-1A (21A)	Оператор котельной 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Аппаратчик ХВО (Аппаратчик химводоочистки)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Ремонтная служба</i>																						
23	Электромеханик	3.1	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
24	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
25A	Слесарь-ремонтник 4 разряда	3.1	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
25-1A (25A)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	3.1	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
25-2A (25A)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	3.1	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
25-3A (25A)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	3.1	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
25-4A (25A)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	3.1	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
26A	Электрогазосварщик	3.1	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
26-1A (26A)	Электрогазосварщик	3.1	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
27A	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	3.1	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
27-1A (27A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	3.1	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
28	Слесарь КИПиА (Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Участок благоустройства</i>																						
29	Техник по благоустройству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Штукатур 4 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31A	Рабочий зеленого строительства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31-1A (31A)	Рабочий зеленого строительства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31-2A (31A)	Рабочий зеленого строительства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33	Маляр 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34A	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


34-1A (34A)	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
34-2A (34A)	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
35	Оператор стиральных машин 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Охрана</i>																								
36	Начальник охраны объектов - заместитель начальника охраны	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
37A	Контролер контрольно-пропускного пункта 2 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
37-1A (37A)	Контролер контрольно-пропускного пункта 2 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
37-2A (37A)	Контролер контрольно-пропускного пункта 2 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
38	Инструктор служебного собаководства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
39	Вожатый служебных собак	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

Дата составления: 27.09.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. главного инженера - Заместитель
директора по производству

(должность)



(подпись)

Баринов М.К.

(Ф.И.О.)


01.10.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по экономике и
финансам

(должность)



(подпись)

Гаврилова Е.В.


(Ф.И.О.)

01.10.2021

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Гарбузова И.В.

(Ф.И.О.)

01.10.2021

(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации

(должность)



(подпись)

Соболевский М.И.

(Ф.И.О.)

01.10.2021

(дата)

Начальник очистных сооружений

(должность)



(подпись)

Рассолов А.В.


(Ф.И.О.)

01.10.2021

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2216
(№ в реестре экспертов)



Колесников Е.В.
(Ф.И.О.)

27.09.2021
(дата)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УПРАВЛЕНИЕ «ВОДОКАНАЛ»

Перечень мероприятий по улучшению условий труда



«Утверждаю»
 Директор
 Е.В.Плетменцев
 « 04.04.2021г.»

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Управление "Водоканал"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Очистные сооружения канализации (с. Дмитриадовка)</i>					
1. Начальник очистных сооружений (Заведующий очистными сооружениями)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечить работника средствами защиты органов слуха (берушами, наушниками)	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
2. Заместитель начальника (Заместитель заведующего очистными сооружениями)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечить работника средствами защиты органов слуха (берушами, наушниками)	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
3. Инженер-технолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечить работника средствами защиты органов слуха (берушами, наушниками)	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
4. Сменный мастер (Мастер)	Организовать рациональные режимы	Снижение воздействия по-	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В.	

	<p>труда и отдыха В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечить работника средствами защиты органов слуха (берушами, наушниками)</p>	<p>вышенного уровня шума</p>		<p>Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.</p>	
<p>Главная канализационная насосная станция</p>					
5. Мастер	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить работника <i>средствами защиты органов дыхания.</i></p>	<p>Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.</p>	
6. Оператор пульты управления 3 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить работника <i>средствами защиты органов дыхания.</i></p>	<p>Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.</p>	
7. Машинист насосных установок 4 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечить работника средствами защиты органов слуха (берушами, наушниками)</p>	<p>Снижение воздействия повышенного уровня шума</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить работника <i>средствами защиты органов дыхания.</i></p>	<p>Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.</p>	
8. Оператор на решетках 3 разряда (Оператор на решетке)	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить работника <i>средствами</i></p>	<p>Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.</p>	

	<i>защиты органов дыхания.</i>				
Насосная станция сырого осадка					
9. Машинист насосных установок 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечить работника средствами защиты органов слуха <i>(берушами, наушниками)</i>	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить работника <i>средствами защиты органов дыхания.</i>	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
10. Оператор на отстойниках 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечить работника средствами защиты органов слуха <i>(берушами, наушниками)</i>	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить работника <i>средствами защиты органов дыхания.</i>	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
Иловая насосная станция					
11. Машинист насосных установок 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечить работника средствами защиты органов слуха <i>(берушами, наушниками)</i>	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение воздействия повышенной концентрации вред-	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	

	веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить работника <i>средствами защиты органов дыхания.</i>	ных веществ в воздухе рабочей зоны			
12. Оператор на азротенках 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечить работника средствами защиты органов слуха <i>(берушами, наушниками)</i>	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить работника <i>средствами защиты органов дыхания.</i>	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
13. Оператор на вторичных отстойниках 3 разряда (Оператор на отстойниках)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить работника <i>средствами защиты органов дыхания.</i>	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
14А(14-1А). Оператор на иловых площадках 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить работника <i>средствами защиты органов дыхания.</i>	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
Производственная площадка «Песколовка»					
15. Оператор на песколовках 2 разряда (Оператор на песколовках и жироловках)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить работника <i>средствами защиты органов дыхания.</i>	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
Хлораторная					
16. Оператор хлораторных установок	Организовать рациональные режимы	Уменьшение времени кон-	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В.	


3 разряда (Оператор хлораторной установки)	труда и отдыха Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить работника <i>средствами защиты органов дыхания.</i>	такта с вредными веществами Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
Воздуховная станция					
17. Мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечить работника средствами защиты органов слуха <i>(берушами, наушниками)</i>	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
18. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечить работника средствами защиты органов слуха <i>(берушами, наушниками)</i>	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
19. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 5 разряда (Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечить работника средствами защиты органов слуха <i>(берушами, наушниками)</i>	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
Котельная					
20. Мастер котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21А(21-1А). Оператор котельной 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Аппаратчик ХВО (Аппаратчик химводочистки)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ремонтная служба					
23. Электромеханик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечить работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	

	<i>(берушами, наушниками)</i> Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить работника <i>средствами защиты органов дыхания.</i>	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
24. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечить работника средствами защиты органов слуха <i>(берушами, наушниками)</i>	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить работника <i>средствами защиты органов дыхания.</i>	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
25А(25-1А; 25-2А; 25-3А; 25-4А) Слесарь-ремонтник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечить работника средствами защиты органов слуха <i>(берушами, наушниками)</i>	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить работника <i>средствами защиты органов дыхания.</i>	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
26А(26-1А). Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечить работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	

	<i>(берушами, наушниками)</i>				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить работника <i>средствами защиты органов дыхания.</i>	Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
27А(27-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха В целях воздействия повышенного уровня шума обеспечить работника средствами защиты органов слуха <i>(берушами, наушниками)</i>	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечить работника <i>средствами защиты органов дыхания.</i>	Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
28. Слесарь КИПиА (Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха В целях воздействия повышенного уровня шума обеспечить работника средствами защиты органов слуха <i>(берушами, наушниками)</i>	Снижение воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ОСК Рассолов А.В. Начальник ОС Донченко В.Ю. Ведущий специалист по охране труда Гарбузова И.В.	
Участок благоустройства					
29. Техник по благоустройству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30. Штукатур 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31А(31-1А; 31-2А). Рабочий зеленого строительства 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Маляр 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34А(34-1А; 34-2А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Оператор стиральных машин 3	Рекомендации по улучшению условий				


разряда	трудо: не требуются			
Охрана				
36. Начальник охраны объектов - заместитель начальника охраны	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
37А(37-1А; 37-2А). Контролер контрольно-пропускного пункта 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
38. Инструктор служебного собаководства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
39. Вожатый служебных собак	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. главного инженера - Заместитель
директора по производству  Баринов М.К. 01.10.2021

(Должность) (Подпись) (ФИО) (Дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по экономике и
финансам  Гаврилова Е.В. 01.10.2021

(Должность) (Подпись) (ФИО) (Дата)

Ведущий специалист по охране труда  Гарбузова И.В. 01.10.2021

(Должность) (Подпись) (ФИО) (Дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации  Соболевский М.Л. 01.10.2021

(Должность) (Подпись) (ФИО) (Дата)

Начальник очистных сооружений  Рассолов А.В. 01.10.2021

(Должность) (Подпись) (ФИО) (Дата)